

ترجمه انجلیسی این مقاله نیز با عنوان:

Retrieving and Documenting the Changes in the Form and Function of Sheikh Lotfollah Monument

Based Upon Descriptive and Visual Documents and Oral History Studies

در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

## مقاله پژوهشی

# بازیابی و مستندسازی تحولات کالبد و کارکرد بنای شیخ لطف‌الله بر اساس اسناد توصیفی و تصویری و مطالعات تاریخ‌شفاهی

ندا سادات عبداللہی<sup>۱</sup>، نیما ولی بیگ<sup>۲\*</sup>

۱. کارشناسی ارشد مرمت میراث شهری، گروه مرمت بنا و بافت‌های تاریخی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
۲. دانشیار گروه مرمت بناها و بافت‌های تاریخی، دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

تاریخ انتشار: ۱۰/۰۷/۲۳

تاریخ پذیرش: ۱۰/۰۱/۱۴۰۱

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

## چکیده

بیان مسئله: شیخ لطف‌الله بنایی شاخص مربوط به دوران صفویه است. مداخلات گوناگون انجام‌شده در بنا در دوره‌های مختلف، کالبد گذشته آن را در برخی از بخش‌ها تغییر داده است. با وجود ارزش بسیار بنای شیخ لطف‌الله، تاکنون مستندسازی از تحولات و مداخلات انجام‌شده در آن، صورت نگرفته است. آشکارشدن بسیاری از وجود پنهان و یافت‌نشده بنای شیخ لطف‌الله می‌تواند راهکاری جهت شناسایی مداخلات نادرست گذشته در این بنا شود. از سوی دیگر، می‌تواند راه را جهت نگهداری این بنا برای آیندگان هموار سازد.

هدف پژوهش: این پژوهش بر آن است تا برای نخستین بار، تحولات بسیاری از ویژگی‌های کالبدی و کارکردی کم‌نظیر و کمتر شناخته شده بنای شیخ لطف‌الله را آشکار سازد.

روش پژوهش: این پژوهش، با بررسی اسناد توصیفی و تصویری مرتبط با بنای شیخ لطف‌الله به ترتیب سال، روند تحول این بنا را آشکار خواهد کرد. از سوی دیگر، با مصاحبه با افرادی که به نحوی از گذشته تاکنون در مرمت این بنا نقش داشته‌اند، برخی از ویژگی‌های نانوشتۀ این بنا مدون خواهد شد. همچنین، بخش اصلی این پژوهش با مطالعات دقیق میدانی در تک‌تک بخش‌های این بنا انجام شد. در این گام، تمامی نکات موجود در اسناد و مصاحبه‌ها روی نقشه‌ها پیاده‌سازی شد.

نتیجه‌گیری: تحلیل‌ها و مشاهدات آشکار ساخت، بنای شیخ لطف‌الله دارای بخش‌هایی در گذشته بوده، که در گذر زمان از آن جدا شده و به کارکردهای دیگر اختصاص داده شده است. از سوی دیگر تحولات به وجود آمده در فرایند دسترسی به بنا، تغییراتی را در پلان آن ایجاد کرده است. این موضوع سبب تحول در پلان اولیه بنا و روابط فضایی آن شده است. قابل توجه است که تحولات بسیاری در نما و بدنۀ بنا نیز به وجود آمده است.

**وازگان کلیدی:** سایت میراث جهانی یونسکو، میدان نقش‌جهان، بنای شیخ لطف‌الله، مستندسازی، اسناد توصیفی و تصویری، تاریخ‌شفاهی معماری.

اصفهانی، ۱۳۸۵، ۵۶۵؛<sup>۱</sup> ترکمان، ۱۳۸۲، ۱۵۸.<sup>۲</sup>) بنای شیخ لطف‌الله، نمونه‌ای از بنای‌های مورد نظر است. این بنا برای تدریس و نمازگزاری شیخ لطف‌الله می‌سیع عاملی بنا شده بود (آشتیانی، ۱۳۲۳، ۵۸).

بنای شیخ لطف‌الله همچون اکثر بنای‌های شاخص تاریخی در گذر زمان تحولات گوناگونی به خود دیده است. تفاوت

## مقدمه و بیان مسئله

در پی رسمی‌شدن مذهب شیعه در دوران صفوی و حضور روحانیون در اصفهان به دستور شاه عباس، مدارس بزرگی برای تدریس آن‌ها ساخته شد (هنرفر، ۱۴۳، ۱۳۹۰؛ جناب

\*نویسنده مسئول: ۰۹۱۳۳۱۷۹۹۲۱، n.valibeig@auui.ac.ir

# ماغ‌نظر

اسنادی دیگر به حوادث تاریخی در این بنا پرداخته شده است ([\(افوشهای نطنزی، ۱۳۷۳، ۵۳۹\)](#)). لازم به ذکر است، در جایگاه فعلی بنای شیخ لطف‌الله مسجدی مخربه مربوط به پیش از صفویه وجود داشته است که بنای فعلی شیخ لطف‌الله در زمان شاه عباس روى آن ساخته می‌شود ([\(رفیعی، مهرآبادی، ۱۳۵۲، ۶۹۴\)](#); [\(جابری انصاری، ۱۳۲۱، ۱۲۸\)](#); [\(پوب، ۱۳۱۵، ۷۸۹\)](#); [\(۸۹۲-۷۸۹\)](#)). برخی پژوهش‌ها، با بهره‌گیری از اسناد توصیفی و تصویری، به بازنمایی تحولات میدان نقش جهان و یا بناهای اطراف آن پرداخته‌اند ([\(ولی‌بیگ و کورنگی، ۱۳۹۸\)](#)) که می‌تواند راهکاری در جهت بازنمایی تحولات بنای شیخ لطف‌الله نیز باشد. مقالات پیشین مربوط به بنای شیخ لطف‌الله، عموماً به بررسی ویژگی‌های هندسی پلان و گنبد بنا پرداخته‌اند ([\(کریمیان و سیدی، ۱۳۹۷؛ دهار و علی‌پور، ۱۳۹۲\)](#)). پژوهشی دیگر نیز به تحلیل کاربری بنای شیخ لطف‌الله بر اساس اسناد تاریخی پرداخته است ([\(عبداللهی و ولی‌بیگ، ۱۴۰۱\)](#)). تاکنون پژوهشی که منحصراً به بررسی و مستندسازی تحولات کالبدی و کارکردی بخش‌های گوناگون بنا پرداخته باشد، انجام نشده است.

## روش پژوهش

این پژوهش بر پایهٔ مطالعات مقایسه‌ای بنا نهاده شده است. لذا ابتدا اسناد گوناگون گردآوری و دسته‌بندی می‌شود. اسناد مورد استفاده در این پژوهش به چند دستهٔ کلی شامل اسناد مکتوب، اسناد تصویری و مطالعات تاریخ شفاهی تقسیم‌بندی می‌شود. هر بخش به شکل مجزا تحلیل شده و سپس با مقایسهٔ هر سند با سایر اسناد مرتبط، تغییرات کالبدی و کارکردی بنا آشکار می‌شود. مطالعات میدانی نیز در جهت تکمیل پژوهش استفاده شده است. همچنین در فرایند انجام کار گام‌های مشخص زیر پیموده می‌شود:

ابتدا تمامی اسناد تصویری بر اساس تاریخ دسته‌بندی می‌شوند. در گام بعد، با مقایسهٔ هر سند تصویری با اسناد تصویری سال‌های قبل، وجه تفاوت و تغییرات آن مشخص می‌شود. اسناد مکتوب و مصاحبه‌های انجام‌شده تکمیل کنندهٔ اسناد تصویری بوده و تحولات کالبدی و کارکردی را آشکارتر می‌سازد. همچنین، بررسی‌های انجام‌شده در سایت روى نقشه‌های بنا مستندگاری می‌شود. در این تحقیق، تغییرات بنای شیخ لطف‌الله از کهن‌ترین سند که مربوط به زمان ساخت بنا بوده، تا حال حاضر، تحلیل و بررسی می‌شود.

## بحث

فرایند تحولات کالبدی و کارکردی بنای شیخ لطف‌الله در گذر زمان در بخش‌های گوناگون به شکل مجزا بحث و تحلیل می‌شود. لذا، بخش‌های نما، تزیینات، کاربری فضاهای

مخاطبان بنا از دیدگاه کمی، تغییرات در بناهای هم‌جوار چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ کارکردی، استفاده شدن بنا به عنوان بنای شاخص در بازه‌های زمانی خاص و عوامل دیگر باعث ایجاد تحولات کالبدی و کارکردی این بنا در گذر زمان شده است. این تحولات هم در سیما و بدنه و هم در روابط فضایی درون بنا رخ داده است.

برخی از این تغییرات کلی و برخی تغییرات جزئی هستند. تحولات به وجود آمده به گونه‌ای است که امکان تشخیص آن‌ها به سادگی برای مخاطب امکان‌پذیر نیست. بررسی تحولات کالبدی و کارکردی و مستندسازی آن‌ها برپایهٔ اسناد توصیفی و تصویری و مطالعات تاریخ شفاهی در کنار مطالعات میدانی، مسئله اصلی این پژوهش را تشکیل می‌دهد.

تحلیل و بررسی نقشه‌ها در تک‌تک فضاهای بنا آشکار کرد، هیچ‌کدام از نقشه‌های موجود، نشانگر وضعیت کنونی و حتی وضعیت اصیل بنا نیستند. از سوی دیگر، بررسی فضاهای مختلف بنا نشان داد، در گذر زمان بخش‌هایی از بنای شیخ لطف‌الله از آن جدا شده است. این بخش‌ها به کاربری‌های جدید اختصاص داده شده است. تحلیل‌های انجام‌شده در بنا، وجود سیرکولاسیون ویژه‌ای را در گذشته در این بنا آشکار کرد که امروزه به کلی تغییر یافته است. این پژوهش برای نخستین بار تلاش دارد که سیرکولاسیون زمان ساخت بنا را مستندسازی کند. این پژوهش در صدد پاسخگویی به پرسش زیر است:

بنای شیخ لطف‌الله در گذر زمان چه تحولات کالبدی، کارکردی و تزییناتی را به خود دیده است؟

## مبانی نظری و پیشینهٔ پژوهش

سیاحان خارجی در بازدید از میدان نقش جهان در سال‌های اولیه ساخت بنای شیخ لطف‌الله، اشاراتی به این بنا داشته‌اند. این در حالی است که با توجه به نزدیکی بنای شیخ لطف‌الله به مسجد جامع عباسی و عمارت عالی‌قاپو، کمتر به این بنا پرداخته شده است. از سوی دیگر، افراد خارجی، عمدتاً اجازه حضور در داخل اماکن مذهبی همچون مسجدها و مدرسه‌ها را نداشته‌اند، بنابراین کمتر سفرنامه‌ای به داخل بنا اشاره کرده است. بیشتر سفرنامه‌ها به اختصار به کالبد بیرونی این بنا پرداخته‌اند ([\(دلواهه، ۱۳۷۰، ۳۰؛ شاردن، ۱۳۷۹\)](#); [\(سانسون، ۱۳۴۶، ۶۶؛ کمپفر، ۱۳۶۰، ۱۹۳ و ۲۰۱؛ ۱۴۴۲\)](#)). در دسته‌ای جملی کاری، [\(۱۳۸۳، ۱۱؛ موریه، ۱۳۸۶\)](#). در دسته‌ای دیگر از اسناد، شامل کتاب‌های تاریخی، به وجود مدرسه در هم‌جواری بنای شیخ لطف‌الله و مکمل‌بودن کارکرد آن دو اشاره شده است ([\(ترکمان، ۱۳۸۲، ۱۵۹؛ افندی، ۱۳۸۹\)](#); [\(مدرس تبریزی، ۱۳۷۳، ۲۹۶-۲۹۷؛ ۱۹۵\)](#). همچنین، در

که هنگام ورود صنعت عکاسی به ایران، بسیاری از این بخش‌ها تخریب شده بودند.

از سال ۱۰۰۶ که اولین سند تصویری از بنای شیخ لطف‌الله کشیده می‌شود تا سال ۱۰۵۲، هیچ‌کدام از طرح‌ها دربرگیرنده نمای اصلی بنا نبوده است ([جدول ۱، طرح الف، ب](#)). اولین اسکیس از نمای اصلی بنای شیخ لطف‌الله، در سال ۱۰۵۲ توسط ژان شاردن<sup>۱</sup> به تصویر کشیده شده است ([جدول ۱، ج](#))。در این طراحی مأذنه‌ای در سمت راست گنبد به تصویر کشیده است. قابل توجه است که طرح شاردن تنها تصویری از شیخ لطف‌الله است که مأذنه را در سمت راست قرار داده است. چرا که آمبرسیو بمبو<sup>۲</sup> که تقریباً همزمان با شاردن در اصفهان حضور داشته است، مأذنه را در سمت چپ بنا ترسیم کرده است ([جدول ۱، د](#))。به همین ترتیب در سایر طراحی‌های بعد از شاردن تا سال ۱۰۹۳ مأذنه در سمت چپ بنا نشان داده شده است ([جدول ۱، ه](#))。مأذنه بعد از سال ۱۰۹۳ در طرح‌ها کشیده نشده است.

از دیگر عناصر معماری موجود در اسکیس‌ها، عمارت ساعت در سمت راست تصاویر بنای شیخ لطف‌الله بوده است. عمارت ساعت نیز تنها در طراحی‌های بین سال‌های ۱۰۵۲ تا ۱۰۹۳ وجود دارد ([جدول ۱، و](#))。لازم به ذکر است، دو طراحی مربوط به

سیرکولاسیون و تحولات کالبدی انتخاب و هر کدام بحث و تحلیل شد.

## تحولات کالبدی

تحولات بنای شیخ لطف‌الله در دو دسته کلی تحولات کالبدی و کارکردی دسته‌بندی می‌شود. در ابتدا به تحلیل تحولات کالبدی بنا پرداخته می‌شود.

### ۰. تحولات کالبد بیرونی بنا

بررسی تحولات کالبدی بنای شیخ لطف‌الله به دو دسته کلی تحولات کالبد بیرونی بنا و تحولات کالبدی درونی بنا تقسیم می‌شود که در ادامه به تحلیل هر کدام در بخش‌های مجزا دسته بندی می‌شود.


### ۰. تحولات نمای ورودی

نمای ورودی بنای شیخ لطف‌الله دارای تحولات بسیاری در گذر زمان شده است. این تحولات در ادامه به صورت جداگانه بر اساس اسناد تاریخی تحلیل می‌شود.

### - تحولات در عناصر نمایان سیمای بنا

نمای اصلی بنای شیخ لطف‌الله، دارای بخش‌هایی بوده که اکنون تخریب شده‌اند. آشکارشدن وجود این بخش‌ها در گذشته، تنها با بررسی اسکیس‌های قدیمی مربوط به بنا امکان‌پذیر است. چرا

جدول ۱. طراحی‌های بنای شیخ لطف‌الله در گذر زمان. مأخذ: نگارنده‌گان.

طرح	تاریخ (شمسی)	طرح	تاریخ (شمسی)
	۱۰۴۳		۱۰۰۶
<p>ب. آندره دولن. مأخذ: Daulier Deslandes, 1673.</p>		<p>الف. توماس هربرت. Mأخذ: <a href="http://www.carolinemawer.com">http://www.carolinemawer.com</a>.</p>	
	۱۰۶۲		۱۰۵۶-۱۰۵۲
<p>د. آمبرسیو بمبو. Mأخذ: Bembo, 2007</p>		<p>ج. ژان شاردن. Mأخذ: <a href="https://gallica.bnf.fr">https://gallica.bnf.fr</a>.</p>	
	۱۲۱۹		۱۰۹۳
<p>و. پاسکال کوست. Mأخذ: <a href="https://commons.wikimedia.org">https://commons.wikimedia.org</a>.</p>		<p>ه. کرنلیوس دبروین. Mأخذ: <a href="https://en-academic.com">https://en-academic.com</a>.</p>	

# باغ‌نظر

نمای اصلی دچار آسیب بسیاری شده بودند ([جدول ۲، تصویر ج](#)). به گونه‌ای که سقف و بخشی از دیوارهای طبقه دوم تخریب شده بود. در جریان مرمت‌های سال ۱۳۴۰، طبقه دوم با ایجاد تغییراتی در پلان و بازشوها مجدد بازسازی شد. تغییرات اعمال شده در این طبقه، سیرکولاسیون جدیدی را در بنا به وجود آورد که با سیرکولاسیون اصلی بنا در این بخش بسیار متفاوت بوده است. تحولات طبقه دوم، عمدتاً برپایه بررسی‌های میدانی انجام و مستندسازی شد ([تصویر آ](#)). لازم به ذکر است، تزیینات مقرنس در ایوانچه‌های طبقه دوم که آسیب فراوان دیده بود به طور کامل در سال ۱۳۴۰ مرمت و بازسازی شدند.

تحولات دیگر را می‌توان در پیشخوان بنای شیخ لطف‌الله مشاهده کرد. حذف حوض روبروی بنا بین سال ۱۳۱۶-۱۳۱۸ از جمله تحولات مورد نظر است. برخی از اسناد به اشتباه حوض را هشت‌ضلعی ذکر کرده‌اند ([نیکزاد امیرحسینی، ۱۳۳۳؛ ۱۱۲، رفیعی مهرآبادی، ۱۳۵۲؛ ۶۹۸، نوروزی، ۱۳۸۰؛ ۲](#)). در حالی که در بسیاری از طراحی‌ها و عکس‌های برگامانده از بنا حوضی مستطیل شکل در روبروی آن وجود دارد ([تصاویر ۱ و ۲](#)).

تحولی دیگر در بخش پیشخوان مربوط به مشکلات رطوبتی است که باعث آسیب در پی جرزهای ورودی بنا شده بود. لذا در سال ۱۳۳۱ این بخش بنا توسط استاد عبدالمجید

سال‌های بعد از ۱۰۹۳ یافت شد که مأذنه و برج ساعت در آن‌ها دیده می‌شود که دلیل وجود این دو عنصر در تصاویر این زمان کپی‌برداری از یک طرح قدیمی‌تر است که مربوط به کرنلیوس دبروین<sup>۳</sup> بوده است.

بخش دیگر از تحولات نما، مربوط به تعداد طبقات است. در گذشته طبقه سومی روی حجره‌ها بوده است ([جدول ۲، تصویر الف](#)). اولین تصویری که طبقه سوم را در آن می‌توان دید، طراحی شاردن در سال ۱۰۵۶ است ([جدول ۱، طرح ج](#)). طبقه سوم در سایر طراحی‌های بعد از آن نیز به تصویر کشیده شده است. زمان طراحی پاسکال کوست<sup>۴</sup> در سال ۱۲۱۹، طبقه سوم به طور کامل ترسیم شده است. اما، اوژن فلاندن<sup>۵</sup> نقاش که همراه با کوست معمار به اصفهان آمده بود، برخلاف کوست طبقه سوم را ترسیم نکرده است. اولین عکس ثبت‌شده از نما در سال ۱۲۳۱ توسط لویجی پشه<sup>۶</sup> عکاس ایتالیایی گرفته شده است که دارای آسیب‌هایی است. سال‌ها بعد در عکس‌های موجود در حدود سال ۱۲۳۹ سقف طبقه سوم به طور کامل تخریب شده و تنها دیوارهای آن تا مدتی طولانی برجا مانده بود ([جدول ۲، تصویر ب](#)). امروزه از طبقه سوم چیزی برجا نمانده است ([جدول ۲، تصویر د](#)). در زمان تخریب گسترده در حجره‌های شرق میدان (۱۳۱۴-۱۳۱۳)، اتاق‌های شمالی و جنوبی در

جدول ۲. طبقات بنای شیخ لطف‌الله برپایه عکس‌های تاریخی. مأخذ: نگارندهان.

تصویر	تاریخ (شمسی)	تصویر	تاریخ (شمسی)
	۱۲۷۰		۱۲۳۱
	۱۳۷۰		۱۳۱۴-۱۳۱۳
	۱۳۷۰		۱۳۱۴-۱۳۱۳
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰		۱۳۷۰
	۱۳۷۰	<img alt="View of	



تصویر ۲. حوض تخریب شده مقبل بنای شیخ لطف‌الله، ۱۲۸۰، عکس فردیش زاره‌ماخند  
. Sarre, 1901

آجری تزیین شد. با توجه به اسناد تصویری، تا حدود سال ۱۳۰۹ این اندود گچ بر نمای بنا همچنان بر جا مانده بود


**(جدول ۳، تصویر ب).**

مرحله چهارم، در سال ۱۳۰۹ بر اثر آسیب اندود گچ و ریختن بخشی از آن، مجدد روی نما اندود گچی جدید کشیده شد. اندود گچ جدید بدون تزیینات و ساده اجرا شد. همچنین در این زمان سه کتبیه کاشی هفت‌رنگ در بخش بالای جلوخان به بنا اضافه شد **(جدول ۳، تصاویر ج، د).**

مرحله آخر، سال ۱۳۳۹ عملیات کاشی کاری نمای شیخ لطف‌الله توسط سازمان محافظت آثار باستانی آغاز شد **(جدول ۳، تصویر ه).** طراحی کاشی‌های جدید نما بر اساس کاشی‌های اصیل نما در زیرزمین، توسط میرزا علی مسمی پرست و استاد نصرالله رفائل انجام شد **(ورجاوند، ۱۳۵۶، ۴).** در ادامه، کاشی‌ها در کارگاه موسوی‌زاده تهیه و ساخته شد **(فرشتنه‌زاد، ۱۴۰۰).** با این حال، با بررسی کاشی‌های اندک باقی‌مانده در عکس‌های قدیمی بنا می‌توان دریافت نقوش کاشی‌های جدید در بسیاری از بخش‌ها با اصل آن تاحدودی متفاوت است. همچنین، عملیات استحکام‌بخشی کاشی‌های قاب‌های کنار در گاه ورودی نیز در حدود سال ۱۹۶۱ م. انجام شد **(جدول ۳، تصویر و).**

**- تحولات در نمای گنبد**

در جنگ مشروطه، بنای شیخ لطف‌الله در نقش سنگ برای سربازان بود و تیراندازی‌های بسیاری به آن شد. به طوری که «ناره» سر گنبد از آن جدا شد **(فرشتنه‌زاد، ۱۴۰۰؛ مهران، ۱۳۵۴، ۷-۹).** پیش از مرمت کاشی‌های گنبد، بیش از نیمی از کاشی‌های گریو دچار ریزش شده بودند. افزایش آسیب‌ها در گنبد، سبب نفوذ آب باران به داخل بنا شد. لذا در سال ۱۳۰۶-۱۳۰۷ تصمیم به مرمت گنبد گرفته شد. بنابراین اطراف گنبد را چوب‌بست اجرا کردند.



تصویر ۱. حوض تخریب شده مقابل بنای شیخ لطف‌الله، ۱۲۳۹، عکس ناشناس  
مأخذ: آرشیو نگارندگان.

و معارفی روچوب و مرمت شد **(مهران، ۱۳۵۴، ۷-۹).** در ادامه سنگ‌فرش جلوخان بنا نیز در سال ۱۳۳۹ تجدید شد **(سجادی نائینی، ۱۳۸۷، ۱۰).**

**- تحولات در پوشش نما**

پوشش نمای شیخ لطف‌الله از بخش‌هایی است که دوره‌های تحول بسیاری را طی کرده است. این در حالی است که بسیاری از افراد عادی و گردشگران بر این باورند پوشش کاشی‌ای که امروزه بر نمای شیخ لطف‌الله دیده می‌شود، مربوط به زمان ساخت اثر است. این پژوهش با بررسی کهن‌ترین اسناد، آشکار کرد که پوشش نما در این بنا پنج دوره تغییر را تا به امروز طی کرده است.


در مرحله اول که نمای اصلی بنا، همان نمای ساخته شده در زمان پیدایش بناست، سرتاسر نما با کاشی کاری آبی رنگ پوشیده شده بود **(کمپفر، ۱۳۶۰، ۱۹۳ و ۲۰۱؛ دلاواله، ۱۳۷۰، ۳۰).** در برخی از اسکیس‌های قدیمی موجود از بنا نیز آثاری از طرح کاشی‌های نما را می‌توان دید.

در مرحله دوم، از اوایل دوران قاجاریه تا حدود سال ۱۲۷۹ بخش‌های زیادی از کاشی‌ها بر اثر بی‌توجهی، آسیب دیده و یا فروریخته بودند. به طوری که در تصاویر باقی‌مانده در این زمان معدود کاشی‌ای در نما دیده می‌شد و تنها کاشی‌های بخش کنه‌پوش، بالای سردر، ترک‌های عظیمی به وجود آمده بود که تا مقرنس‌ها نیز امتداد داشته است **(جدول ۳، تصویر الف).**

در مرحله سوم، حدود سال ۱۲۷۹ به دستور ظل‌السلطان کاشی‌های باقی‌مانده بر نما برداشته و به زیرزمین برای نگهداری انتقال داده شد **(سجادی نائینی، ۱۳۸۷، ۱۰۹).** سپس بر نمای بنا، اندود گچ همراه با تزیینات گچی کشیده شد. ترک‌های بالای سردر نیز در این زمان، مرمت و کتبیه آن بازسازی شد. پنجه‌های بالای در ورودی اصلی با شبکه

# باغ‌نظر


جدول ۳. پوشش نمای بیرونی بنای شیخ لطف الله بر پایه عکس‌های تاریخی. مأخذ: نگارندگان.

تصویر	تاریخ (شمسی)	تصویر	تاریخ (شمسی)
	۱۲۸۴		۱۲۳۹
ب. عکاس: ارنست امیل هرتسفلد. مأخذ: relkcas dna reerf.museum		الف. عکاس: ناشناس. مأخذ: آلبوم خانه کاخ گلستان.	
	۱۳۳۰		۱۳۰۴-۱۳۰۹
د. عکاس: برونس ماریه. مأخذ: /https://archnet.org		ج. عکاس: روبرت بایرون. مأخذ: /https://archnet.org	
	۱۳۴۰		۱۳۳۹
و. عکاس: ناشناس. مأخذ: مرکز اسناد میراث فرهنگی.		ه. عکاس: ناشناس. مأخذ: مرکز اسناد میراث فرهنگی.	

اجرا کردند. در این اجراء اندکی خیز گنبد کاسته شد (مهران، ۹-۷، ۱۳۵۴). افراد بسیاری در میدان نقش جهان، با وقوع انقلاب در سال ۱۳۵۸ جهت انجام مراسم‌های گوناگون جمع می‌شدند. در این زمان، هلی کوپترها در فاصله بسیار کمی از گنبد برای تصویربرداری، پرواز می‌کردند. این موضوع سبب ایجاد ارتعاشات بسیار در گنبد شده بود. این اتفاق سبب وارد شدن آسیب زیادی به گنبد شد و لایه کاشی‌های معرق از سازه بستر اصلی جدا شدند. در آن زمان معاون کل میراث فرهنگی اصفهان (فرشته نژاد) نامه‌ای به میراث فرهنگی کشور نوشت و خواستار عدم پرواز هلی کوپتر در حریم گنبد شیخ لطف الله شد (فرشته نژاد، ۱۴۰۰).

استاد محمد مصدق در سال ۱۳۶۳ دومین دوره مرمت گنبد را در سده حاضر آغاز کرد (صدق، ۱۴۰۰). در جریان

ولی با وجود چوب‌بست اطراف گنبد، تا سال ۱۳۱۴ مرمتی روی آن انجام نشد (همان) (جدول ۴، تصویر الف). سرانجام در اواسط سال ۱۳۱۴ ش سنمبار، غفار کاشی‌تراش و معارفی با پیاده کردن طرح قالب گنبد بر روی زمین، کار را شروع کردند (مهران، ۹-۷، ۱۳۵۴). قالب ترک‌ها در آن زمان زیر گنبدخانه ساخته شد (جدول ۴، تصویر ب). مرمت هشت ترک گنبد توسط استاد غفار کاشی‌تراش و معارفی انجام شد. در ادامه، تا آخر سال ۱۳۱۵ ش نیز هشت ترک دیگر گنبد توسط نصرت‌الله مشکوتی و معارفی مرمت و اجرا شد (تصویر ۳). در آن زمان فرهنگ نقاش، طرح کاشی‌های گنبد را پیاده کرد. علی‌اصغر حکمت، وزیر معارف وقت نیز بودجه مرمت گنبد را تأمین کرد. در طی این مرمت، جهت کم‌شدن وزن گنبد، حدود ۴۰ سانتی‌متر شفته پوسیده روی گنبد برداشته شد. در اجرای مجدد گنبد آن را با ملات سیمان



تصویر ۳. ترک‌های مرمت‌شده گنبد در گذر زمان. مأخذ: نگارندگان.

#### • تحولات در کالبد درونی بنا

در این بخش تحولات کالبدی در بخش‌های داخلی بنا و بصورت مجزا در هر طبقه بررسی قرار می‌شود.

#### - تحولات در زیرزمین

تکنیک ساخت زیرزمین بنای شیخ لطف‌الله دارای مهندسی ویژه‌ای بوده است. متأسفانه در حال حاضر به دلیل عدم شناخت کاربری اصیل بنا و مرمت‌های اشتباه انجام شده، کارکرد آن کاملاً تغییر کرده است ([فرشتنهزاد، ۱۳۸۹](#)). این تغییر کارکرد اکنون موجب ایجاد صدماتی جدی به بنا شده است. با بررسی‌ها، آشکار شد که - برخلاف تصور عامه مردم - کاربری این بخش، شبستان زمستانی نبوده است ([همان](#)). تحلیل‌های میدانی نگارندگان، کاربری این بخش را آشکار ساخت. این بخش همچون یک سیستم ناکش قوی و بزرگ در دفع رطوبت بنا به کار می‌رفته است. از شواهد این کارکرد، وجود دریچه‌های متعدد هوا با شیب به سمت بالا در سه سمت بناست. وجود این دریچه‌ها باعث جریان هوا در داخل این بخش می‌شد. ارتباط زیرزمین با شبستان زیر گنبد به وسیله پنجره‌های چوبی (اکنون فلزی است) در کف شبستان برقرار می‌شده است ([تصویر ۴](#)). وجود این پنجره‌ها هم سبب انتقال جریان هوا به شبستان زیر گنبد می‌شد و هم روشنایی زیرزمین را تا حدودی تأمین می‌کرد. بخش زیرزمین بنای شیخ لطف‌الله در دهه ۴۰ و ۵۰ جایگاه انبار آهن بوده است ([فرشتنهزاد، ۱۴۰۰](#)).

زیرزمین در گذشته فاقد کاشی در ازاره و کف بوده است. کاشی‌های نمای دیووار در زیرزمین بنا در بین سال‌های ۱۳۱۶-۱۳۱۲ توسط معارفی در ازاره‌های زیرزمین اجرا شد ([صفحه نخست پرونده ثبتی بنا، ۱۳۱۰؛ سجادی نائینی، ۱۳۸۷، ۱۱۰؛ ورجاوند، ۱۳۵۶](#)). در سال ۱۳۵۸ به دلیل شناخت ناکافی از بنا، طرح نامناسبی برای زیرزمین به اجرا گذاشته شد. در این طرح زیرزمین که ناکش بنا (شبکه بزرگ

مرمت گنبد چند ترک به صورت موضعی مرمت شد. در این مرمت بخش طبله شده روی گنبد را به شکل موضعی مرمت کردند. در این مرحله نیز کاشی‌ها از کارگاه موسوی‌زاده تهیه گردید ([رسام، ۱۴۰۰](#)). با مرمت‌های انجام شده در دوره اول و کاهش خیز گنبد، بخش دوپوسته گنبد، فاصله کمتری پیدا کرد. دوپوسته گنبد امروزه تنها در ۶۰ سانتی‌متری نزدیک به تاج گنبد واقع شده است. فاصله‌ی بین دوپوسته در این بخش ۷ سانتی‌متر است ([همان](#)) ([جدول ۴، تصاویر ج، ۵، و](#)).


دوره سوم مرمت گنبد شیخ لطف‌الله، از سال ۱۳۹۵ در دو مرحله آغاز شد. مرحله اول به مدت دو سال انجام گرفت. مرحله دوم نیز، از سال ۱۳۹۹ تاکنون ادامه دارد. مرمت‌ها شامل چهار ترک گنبد و بخش‌هایی از گریو آن می‌شود. این دوره از مرمت گنبد زیر نظر مرحوم استاد رحمت‌الله رضایت انجام شد ([رضایت، ۱۴۰۰](#)) ([جدول ۴، تصاویر ز، ح](#)).

#### - تحولات بنیادین در سایر نماها

در سال‌های ۱۳۱۷ تا ۱۳۱۳ حوض خانه و دستشویی‌های پشت بدنۀ شمالی به دلیل ایجاد آسیب‌های جدی براي بنا، حذف شد. حوض خانه و دستشویی‌ها در پلان اصلی بنا نبوده است. در همان بخش پشت‌بندهایی توسط غلام‌حسین سنمار و معارفی جهت جلوگیری از رانش و افزایش آسیب ساخته شد ([سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان، ۱۳۱۰؛ سالنامه معارف، ۱۳۱۳-۱۳۱۴، ۵۰](#)). دو قطعه پنجره مشبك سنگی مربوط به مقبره شاهزادگان عهد شاه صفی در مقابل ورودی دستشویی سابق، در دیواره دالان بنا نصب شد ([سجادی نائینی، ۱۳۸۷، ۱۱۰](#)). این دو پنجره برای ایجاد سیرکولاسیون هوا و خشکشدن رطوبت‌های احتمالی آینده ایجاد شده است. با توجه به تغییر کاربری زیرزمین از ناکشی بزرگ که سیرکولاسیون هوا را انجام می‌داد به شبستان جدید، بنا دوباره دچار مشکل رطوبتی شد. بنابراین در بخش شمال‌شرقی بنا، ناگزیر به احداث ناکش در سال ۱۳۶۴ شدند ([جدول ۵](#)).

# باغ‌نظر

جدول ۴. مرمت گنبد بنای شیخ لطف‌الله در گذر زمان. مأخذ: نگارندگان.

تصویر	تاریخ (شمسی)	تصویر	تاریخ (شمسی)
	۱۳۱۴		۱۳۱۴-۱۳۱۳
ب. عکاس: ناشناس. مأخذ: مرکز اسناد میراث فرهنگی.		الف. عکاس: ناشناس. مأخذ: ایزمنو.	
	۱۳۶۰		۱۳۶۰
و. عکاس: ناشناس. مأخذ: مرکز اسناد میراث فرهنگی.		ج. عکاس: ناشناس. مأخذ: مرکز اسناد میراث فرهنگی.	
	۱۳۶۳		۱۳۶۳
و. و. عکاس: ناشناس. مأخذ: مرکز اسناد میراث فرهنگی.		ه. عکاس: علیرضا جعفری زند، ۱۴۰۰.	
	۱۳۹۷		۱۳۹۷
ح. عکاس: نگارندگان.		ز. عکاس: نگارندگان.	

تھویہ هوای بنا) بود، به اشتباه به شبستان تغییر کاربری داد طبقه، سبب شده است که نسبت به سایر طبقات از اصالت و وضعیت کالبدی بهتری برخوردار باشد (تصویر ۵). این در حالی است که سایر طبقات بنا به دلیل عدم دسترسی سایر افراد به آن‌ها در شرایط بسیار نامناسبی از لحاظ کالبدی و کاربری قرار دارد. از اقدامات انجام‌شده در این طبقه، مرمت کاشی‌کاری‌های تاق دلان طبقه اول شیخ لطف‌الله در سال ۱۳۱۵ است (سجادی نائینی، ۱۳۸۷، ۱۱۰). همچنین کف شبستان و دلان که آسیب دیده بود، در همین سال توسط معارفی بازسازی و فرش شد (صفحه نخست پرونده ثبتی بنا، ۱۳۱۰).

تھویہ هوای بنا) بود، به اشتباه به شبستان تغییر کاربری داد (تصویر ۵).

## - تحولات طبقه اول

بخش اصلی بنای شیخ لطف‌الله -که همواره در طول تاریخ افراد زیادی در آن حضور یافته‌اند، طبقه اول آن بوده است. در دوران قاجار و صفوی و رود غیر مسلمانان به اماکن مذهبی ممنوع بوده است. لذا، در بسیاری از سفرنامه‌ها به داخل بنا اشاره نشده است. در اسناد مربوط به دوره‌های بعد از قاجار، سیاحان و تاریخ‌نویسان به توصیف شکوه داخل بنا پرداخته‌اند (هاکس، ۱۳۷۱، ۵۲؛ گدار، ۱۳۶۸، ۲۸۷؛ ویلبر،

جدول ۵. تحولات بدنه بنا. مأخذ تمام تصاویر استاد میراث فرهنگی. مأخذ: نگارندگان.


حال	گذشته	توضیحات
		بدنه شمالی بنا
		اتاق‌های نمای شمالی بنا
		اتاق‌های نمای جنوبی بنا و سقف تخریب شده نقش خانه
		بدنه شرقی بنا
		بدنه شمال شرقی

به وجود آمده است. به گونه‌ای که سیرکولاسیون کاملاً جدیدی در بنا پدید آمده است. بسیاری از بازشوهای اصلی این بخش مسدود و به جای آن بازشوهای جدیدی ایجاد شده است. همچنین ارتباط داخلی این طبقه با اتاق‌های نمای شمالی کاملاً قطع شده است. با مطالعات میدانی در این طبقه، ورودی‌های مسدودشده در نقشه تصحیح شده، مشخص و جاگذاری شدند.


بعدها، در سال ۱۳۳۹ سنگ‌های کف دالان که همه کنده شده بودند با سنگ کرونده مجدد فرش شد. استاد علی نجار در آن زمان عملیات فرش کردن کف را انجام داد ([سجادی نائینی، ۱۳۸۷](#)، [۱۱۰](#)).

- تحولات طبقه دوم  
در طبقه دوم بنای شیخ لطف‌الله، تحولات بسیار زیادی

# باغ‌نظر





تصویر ۴. راست: پلان زیرزمین؛ وسط: برش الف-الف؛ چپ: برش ب-ب از نحوه کارکرد ناکش در زیرزمین بنای مأخذ نگارندگان.





تصویر ۵. تحولات سیرکولاژیون زیرزمین زیرزمین بنای شیخ لطف الله. راست: سیرکولاژیون زیرزمین بنای در گذشته؛ چپ: سیرکولاژیون بنای اکنون. مأخذ: نگارندگان.

**- تحولات بام**  
کفسازی بام شیخ لطف الله به طور کامل در سال ۱۳۳۵ تجدید شد. دو اتاقک در بام شیخ لطف الله با دسترسی مستقیم از بام وجود دارد. امروزه راه ورودی به یکی از این اتاقکها مسدود شده است. همچنان در سالهای اخیر برای ارتباط بام با اتاقهای شمالی طبقه دوم، راهپلهای تعییه شده است. در کالبد اصلی بنا این دسترسی وجود نداشته است و دسترسی به این اتاقها از داخل بنا و از طبقه دوم انجام می‌شده که امروزه مسدود شده است (تصویر ۸).

بدین ترتیب برای نشان دادن تحول در سیرکولاژیون و پلان بناء، تحولات ایجاد شده، ترسیم و مستندسازی شدند (تصویر ۷). بدنه طبقه دوم برخلاف طبقه اول کاشی کاری ندارد. در دهه‌های اخیر با الهام از نقوش کاشی‌های اصیل بنا، قسمت‌هایی از طبقه دوم کاشی کاری شده است. از دیگر تحولات این طبقه که در عکس‌های تاریخی سال ۱۳۰۳ دیده می‌شود، تخریب بخشی از تاق اتاق شمال شرقی بنا است. در جریان این تخریب شبکه‌های آجری در پنجره طبقه دوم فروریخت. امروزه شواهدی از وجود شبکه آجری در گذشته نمایان است.



تصویر ۶. تحولات سیرکولاسیون طبقه اول بنای شیخ لطف الله. راست: سیرکولاسیون طبقه اول بنا در گذشته؛ چپ: سیرکولاسیون طبقه اول بنا، اکنون. مأخذ: نگارندگان.



تصویر ۷. تحولات سیرکولاسیون طبقه دوم. راست: سیرکولاسیون طبقه دوم بنا در گذشته؛ چپ: سیرکولاسیون طبقه دوم بنا، اکنون. مأخذ: نگارندگان.


دارد. در دو سمت این راهرو، روزن‌های انتقال هوا وجود داشته است. دریچه‌ها سمت جنوب راهرو به زیرزمین متصل می‌شود. دریچه‌های سمت شمال به خارج بنا راه دارند. امروزه تمامی این دریچه‌ها مسدود شده است. همچنین بازشویی که در گذشته این راهرو را به زیرزمین متصل می‌کرد نیز بسته شده و راه ارتقابی راهرو با زیرزمین کاملاً قطع شده است. راهپلهایی که از خارج بنا میان پشت‌بند اول و دوم به راهروی زیرزمین راه داشته، نیز بسته شده است (تصویر ۹). با قطع شدن مسیرهای ارتقابی به مرور، ارتباط این بخش با بنای اصلی قطع شد. اکنون کاربری این

**۰. تحولات کارکردی**  
بخش بعدی تحولات کلی بنای شیخ لطف الله مربوط به تحولات در کارکرد این بناست که در این بخش به این تحولات بر اساس اسناد تاریخی پرداخته می‌شود.


- تحول در کاربری ریزفضاهای سیرکولاسیون عمودی و افقی

بانا پلان شیخ لطف الله در گذشته دارای بخش‌هایی بوده که امروزه از آن جدا شده و تغییر کاربری داده‌اند. هم‌راستا با راهروی شمالی طبقات اول و دوم بنا، در زیرزمین نیز راهرویی وجود

# ماغ نظر



تصویر ۸. تحولات سیرکولاسیون بام بنای شیخ لطف الله. راست: سیرکولاسیون بام در گذشته؛ چپ: سیرکولاسیون بام بنای اکنون. مأخذ: نگارندگان.



تصویر ۹. تحولات سیرکولاسیون های عمودی بنا؛ ب: سیرکولاسیون عمودی بنا در حال حاضر؛ ج: سیکولاسیون عمودی بنا در گذشته؛ تصاویر مسدود شده راه پله ها در مقایسه بخش ب و ج. مأخذ: نگارندگان.

دارد. کف نقش خانه با کف زمین پیرامون بنا هم تراز است. در گذشته از زیرزمین بنای نقش خانه راه پله‌ای وجود داشته است. این راه پله اکنون بسته شده است. افزون بر این راه پله، دو دریچه هوای دیگر میان زیرزمین بنای نقش خانه وجود

بخش کافی شاپ است. مسیر جدیدی نیز برای ورود به این کافی شاپ از سمت بازار ایجاد کرده‌اند. از دیگر بخش‌های جداسده از پلان اصلی شیخ لطف‌الله می‌توان به نقش خانه اشاره کرد. نقش خانه در جنوب بنا قرار

شده است. راهروی موجود زیرزمین نیز با مسدود کردن دسترسی آن به زیرزمین به قهوه خانه تغییر کاربری داده است. با مسدود کردن راه پله نقش خانه، دسترسی آن به زیرزمین بنای شیخ لطف الله قطع شده است. کاربری امروز این بخش نمایشگاه آثار هنری است. قسمت دیگر از تحولات نیز مرتبط با تزیینات بناست. بیشترین تغییر مربوط به تزیینات بخش پیشخوان می‌شود.

### پی‌نوشت‌ها

Jean Chardin.<sup>۱</sup>

Ambrosio Bembo.<sup>۲</sup>

Cornelis de Bruijn.<sup>۳</sup>

Pascal Coste.<sup>۴</sup>

Eugène Flandin.<sup>۵</sup>

Luigi Pesce.<sup>۶</sup>

۷. توغ (بخش فلزی روی گنبد که در بر گیرنده خوج است).

۸. جهت ایجاد درک بهتر مخاطب، کلیه تاریخ‌های هجری قمری و میلادی به شمسی تبدیل شده است.

### فهرست منابع

- ۰. آشتیانی، اقبال. (۱۳۲۳). احوال بزرگان: شیخ لطف الله عاملی (امام مسجد معروف اصفهان). یادگار، (۱)، ۵۲-۶۰.
- ۰. افندی، عبدالله بن عیسی بیگ. (۱۳۸۹). ریاض العلماء و حیاض الفضلاء (ترجمه محمدباقر سعیدی). مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
- ۰. افوشته‌ای نظری، محمود. (۱۳۷۳). نقاوه الاثار فی ذکر الاخبار در تاریخ صفویه (به اهتمام احسان اشرافی). تهران: علمی فرهنگی.
- ۰. پوپ، آرتور. (۱۳۱۵). مسجد شیخ لطف‌الله (ترجمه عیسی صدیق). هنر و معماری، (۴)، ۷۸۹-۷۹۲.
- ۰. ترکمان، اسکندر بیگ. (۱۳۸۲). عالم‌آرای عباسی (تصحیح ایرج افشار). ج. ۱. تهران: امیرکبیر.
- ۰. جابری انصاری، محمدحسن. (۱۳۲۱). تاریخ اصفهان و ری و همه جهان. اصفهان: حسین عمارزاده.
- ۰. جملی کاری، جوانونی فرانچسکو. (۱۳۸۳). سفرنامه کاری (ترجمه عباس نخجوانی و عبدالعلی کارنگ). تهران: علمی و فرهنگی.
- ۰. جناب اصفهانی، علی. (۱۳۸۵). رجال و مشاهیر اصفهان (اصفهان). اصفهان: سازمان فرهنگی تاریخی شهرداری اصفهان.
- ۰. دلاوله، پیترو. (۱۳۷۰). سفرنامه پیترو دلاوله (ترجمه شاعر الدین شفا). تهران: علمی و فرهنگی.
- ۰. دهار، علی و علی‌پور، رضا. (۱۳۹۲). تحلیل هندسی معماري مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان جهت تعیین ارتباط هندسی نمازخانه با جلوخان ورودی بنا. باغ نظر، (۱۰)، ۳۳-۴۰.
- ۰. رسام، هوشنگ. (۲۵ مرداد، ۱۴۰۰). مرمت‌های انجام شده در بنای شیخ لطف‌الله. مصاحبه شخصی.
- ۰. رضایت، رحمت‌الله. (۲ اردیبهشت، ۱۴۰۰). مرمت‌های گنبد بنای شیخ لطف‌الله در دهه اخیر. مصاحبه شخصی.
- ۰. رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم. (۱۳۵۲). آثار ملی اصفهان. تهران: انجمن آثار ملی.

داشته است که آن دو نیز مسدود شده‌اند (تصویر<sup>۹</sup>). بدین ترتیب، مسیر ارتباطی میان نقش خانه و زیرزمین وجود ندارد. بازسازی نقش خانه در سال ۱۹۶۲ م. به دلیل تخریب بخش زیادی از تاق‌های آن انجام شد. در اسناد تصویری میراث فرهنگی از نقش خانه به عنوان پشت‌بندهای جنوبی بنا یاد شده است. امروزه نقش خانه به نمایشگاه آثار هنری تغییر کاربری داده است. در دهه جدید راه‌پله‌ای فلزی در بخش جنوبی و خارج نقش خانه ساخته شده است. از این راه پله جدید، امکان دسترسی به اتاق‌های نمای جنوبی طبقه دوم بنا فراهم شده است.

پژوهشگران دیگر عمدتاً بنا را به صورت طبقات مجزا تحلیل کرده‌اند. این مقاله ارتباطات فضایی بنا را در پلان تصحیح کرد (تصاویر<sup>۹-۱۴</sup>). بازشوهايی که در گذر زمان به بنا افزوده شده‌اند و همچنین بازشوهايی که مسدود شده‌اند و روابط فضایی را تغییر داده‌اند، بررسی شده و سیر کولاسیون افقی، اولیه بنا بر اساس کلیه تحلیل‌ها بازنمایی شد. از سوی دیگر، سیر کولاسیون عمودی بنا در این مقاله برای نخستین بار بررسی شد. بخش‌هایی از بنا که اکنون در ارتباط مستقیم با ساختار پلان نیستند (بخش نقش خانه) و ارتباط آن با بنا در زمان گذشته آشکار شد. همچنین جداسازی سایر بخش‌ها همچون قهوه خانه مشخص شد و ارتباط آن با سایر بخش‌های بنا آشکار شد. لازم به ذکر است، بنا دارای یک ویژگی شاخص بوده که تاکنون به آن اشاره نشده و آن ترازهای گوناگونی است که در هر طبقه موجود است. این ترازها در هر طبقه دارای سطوح ارتفاعی متفاوتی است (تصویر<sup>۹</sup>). همچنین تحلیل مقایسه‌ای اسناد توصیفی و تصویری در کنار مصاحبه با مرمت‌گران و استاد کاران به همراه یافته‌های میدانی انجام شد و تحلیل‌ها بر پایه مقایسه تمامی اسناد با یکدیگر ارائه شدند.

### نتیجه‌گیری

به طور کلی قابل توجه‌ترین تحولات بنای شیخ لطف‌الله در دو بخش کالبدی و کارکردی است. بخش اول، شامل تغییر در سیر کولاسیون بناست. این تغییر، در سیر کولاسیون عمودی و افقی رخ داده است. تغییر در سیر کولاسیون افقی با مسدود کردن بسیاری از ورودی‌ها و ایجاد ورودی جدید ایجاد شده است. این موضوع سبب جداسدن برخی از بخش‌های بنا از آن شده است. تغییر در سیر کولاسیون عمودی نیز با مسدود کردن دو راه‌پله که به بخش زیرزمین راه داشته است، انجام شده است. بخش دوم؛ تحولات در کارکرد بخش‌هایی از بنا رخ داده است. زیرزمین از اصلی‌ترین بخش‌هایی است که کاربری آن از ناکش به شبستان تغییر پیدا کرده است. جهت ایجاد این تغییر دریچه‌های هوای موجود در اطراف آن حذف و مسدود

- اصفهان: داد.
- سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان. (۱۳۱۰). پرونده ثبتی بنای مسجد شیخ لطف‌الله، صفحه نخست.
  - ورجاوند، پرویز. (۱۳۵۶). نگاهی به پیشینه تعمیر برخی از بناهای تاریخی اصفهان (بادی از شادروان استاد معارفی معمار بناهای تاریخی). هنر و مردم، (۱۷۵)، ۱۸-۲.
  - ولی‌بیگ، نیما و کورنگی، نگار. (۱۳۹۸). بازخوانی سردر خورشید در میدان نقش جهان براساس اسناد توصیفی-تاریخی و تصویری. باغ نظر، ۵۲-۴۱، (۷۳)، ۱۶.
  - عبداللهی، ندادات و ولی‌بیگ، نیما. (۱۴۰۱). تحلیل و بازخوانی کارکرد بنای تاریخی شیخ لطف‌الله در گذر زمان بر پایه اسناد توصیفی تاریخی و سفرنامه‌ها. اثر، (۱)، ۴۳، ۱۹۶-۲۱۱.
  - ویلبر، دونالد. (۱۳۹۰). باغ‌های ایران و کوشک‌های آن (ترجمه مهین دخت صبا). تهران: علمی و فرهنگی.
  - هاکس، مرتی. (۱۳۶۸). ایران، افسانه و واقعیت. مشهد: آستان قدس رضوی.
  - هنرف، لطف‌الله. (۱۳۹۰). اصفهان. اصفهان: علمی و فرهنگی.
  - Bembo, A. (2007). *The Travels and Journal of Ambrosio Bembo* (C. Bargellini, Trans.). Oakland: University of California Press.
  - Byron, R. (1950). *The Road to Oxiana*. London: John Lehmann.
  - Daulier Deslandes, A. (1673). *Les beautez de la Perse; ou, La description de ce qu'il y a de plus curieux dans ce royaume, enrichie de la carte du païs, & de plusieurs estampes dessignées sur les lieux*. Paris: G. Clouzier.
  - Sarre, F. (1901). *Denkmäler persischer Baukunst: geschichtliche Untersuchung und Aufnahme muhammedanischer Backsteinbauten in Vorderasien und Persien*. Berlin: E. Wasmuth.
  - سالنامه معارف. (۱۳۱۳-۱۳۱۴). *تاریخچه ساختمان‌ها و تعمیرات معارفی و اوقافی در دو سال ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴*. تهران: وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفة.
  - سانسون، نیکولاوس. (۱۳۴۶). *سفرنامه سانسون*، وضع کشور شاهنشاهی ایران در زمان شاه سلیمان صفوی (ترجمه تقی تفضلی). تهران: ابن سینا.
  - سجادی نائینی، سیدمهدی. (۱۳۸۷). *معماران و مرمتنگران سنتی اصفهان*. اصفهان: سازمان فرهنگی رفاهی تهره‌داری اصفهان.
  - شاردن، زان. (۱۳۷۹). *سفرنامه شاردن* (ترجمه حسین عریضی). اصفهان: گله‌ها.
  - فرشته‌نژاد، مرتضی. (۱۳۸۹). *فرهنگ معماری و مرمتنگاری*. اصفهان: ارکان دانش.
  - فرشته‌نژاد، مرتضی. (۱۴۰۰). *۲۰ شهریور*. مداخلات انجام شده در بنای شیخ لطف‌الله. مصاحبه شخصی.
  - کریمیان، حسن و سیدی، سامان. (۱۳۹۷). هندسه و تنسابات هندسی در ساخت گنبد مساجد صفوی اصفهان (نمونه موردی: مسجد امام و مسجد شیخ لطف‌الله). *مطالعات ایرانشناسی*, ۴(۸)، ۲۳-۴۴.
  - کمپفر، انگلبرت. (۱۳۶۰). *سفرنامه کمپفر* (ترجمه کیکاووس جهانداری). تهران: خوارزمی.
  - گدار، آندره. (۱۳۷۱). آثار ایران. مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی.
  - مدرس تبریزی، محمدعلی. (۱۳۷۳). *ریحانه الادب فی تراجم المعرفین بالکتبیه واللقب*. قم: کتابخانه عمومی آیه‌الله مرعشی نجفی.
  - مصدق، محمد. (۱۴۰۰). اقدامات استاد محمد مصدق در بنای شیخ لطف‌الله. مصاحبه شخصی.
  - موریه، جیمز. (۱۳۸۶). *سفرنامه جیمز موریه*. ج. ۱. تهران: توس.
  - مهران، احمد. (۱۳۵۴). *معمار قدرتمند و توانا*. آگاهی‌نامه سازمان محافظت آثار باستانی، (۹)، ۷-۹.
  - نوروزی، علیرضا. (۱۳۸۰). *مسجد شیخ لطف‌الله. علوم قرآن و حدیث*. ۲۲-۲۶، (۹۹).
  - نیکزاد امیرحسینی، کریم. (۱۳۳۳). *تاریخچه ابنيه تاریخی اصفهان*.

**COPYRIGHTS**

Copyright for this article is retained by the author(s), with publication rights granted to the Bagh-e Nazar Journal. This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**نحوه ارجاع به این مقاله:**

عبداللهی، ندا سادات و ولی‌بیگ، نیما. (۱۴۰۲). بازیابی و مستندسازی تحولات کالبد و کارکرد بنای شیخ لطف‌الله بر اساس استاد توصیفی و تصویری و مطالعات تاریخ‌شفاهی. باغ نظر، ۲۰(۱۱۸)، ۵۱-۶۴.

DOI: 10.22034/BAGH.2022.318170.5057  
URL:[http://www.bagh-sj.com/article\\_160091.html](http://www.bagh-sj.com/article_160091.html)

